

# LACKTHERM® 1329 H

<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO:</b>	Massa epóxi 100% sólidos bi-componente, com cargas minerais pigmentadas.
<b>INDICAÇÃO DE USO:</b>	Balanceamento de rotores e ventiladores.
<b>SISTEMA DE APLICAÇÃO:</b>	Manual.

## CARACTERÍSTICAS:

<b>LACKTHERM® 1329 H COMP A</b>	<b>Código:</b>	10001674 (2Kg)
	<b>Aspecto/Cor:</b>	Azul
	<b>Sólidos por Peso:</b> (ASTM D2697/03)	100 %
	<b>Classe Térmica:</b> (DIN 46452/77)	H (180°C)

### Características da mistura

<b>Catálise:</b>	1A:1B partes por peso
<b>Componente B:</b>	LACKTHERM® 1329 COMP B
<b>Aspecto:</b>	Verde após catálise
<b>Cura:</b>	2h – 6h / 25°C – 30°C
<b>Tempo de Vida Útil da Mistura:</b>	1h (25°C)
<b>Ficha de Emergência:</b>	ONU não classificada
<b>Prazo de Validade:</b>	6 meses

<b>LACKTHERM® 1329 H COMP B</b>	<b>Código:</b>	10001676 (2 kg)
	<b>Aspecto/Cor:</b>	Amarelo
	<b>Sólidos por Peso:</b> (ASTM D2697/03)	100 %
	<b>Classe Térmica:</b> (DIN 46452/77)	H (180°C)

### Características da mistura

<b>Catálise:</b>	1A:1B partes por peso
<b>Aspecto:</b>	
<b>Cura:</b>	2h – 6h / 25°C – 30°C
<b>Tempo de Vida Útil da Mistura:</b>	1h (25°C)
<b>Ficha de Emergência:</b>	ONU não classificada
<b>Prazo de Validade:</b>	6 meses

<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<p>Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição;          Manter a embalagem fechada após o uso parcial;          O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;          Utilizar em local com boa ventilação.</p>
-----------------------	---

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:**

Na utilização deste produto, use sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos.

O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fume na área de trabalho. Em caso de incêndio, usar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico.

Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações.

Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água.

Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada.

Em caso de acidentes providenciem os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

**NOTA:**

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.